


## Produktdatenblatt 1141-150A



Bestellnummer	Messbereich	Fehlergrenze	L	a	b	d
1141-150A	0 – 150 mm	± 0,03 mm	230,0 mm	6,0 mm	14,50 mm	100,0 mm

- Messbereich 0 – 150 mm
- Ziffernschrittwert 0,01 mm
- Funktion ON / OFF, ZERO (Nullsetzen), mm / Inch Umschaltung
- Auto – On / Off, Automatisches Ausschalten, Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
- Batterie CR2031
- Datenausgang
- Material Rostfreier Stahl
- Optional Zubehör für Datenausgang
- im Lieferumfang enthalten Herstellerprüfzertifikat, vergleichbar mit DKD Deutschland