


Produktdatenblatt 1141-500A



Bestellnummer	Messbereich	Fehlergrenze	L	a	b	d
1141-500A	0 – 500 mm	± 0,05 mm	585,0 mm	7,0 mm	15,0 mm	150,0 mm

- Messbereich 0 – 500 mm
- Ziffernschrittwert 0,01 mm
- Funktion ON / OFF, ZERO (Nullsetzen), mm / Inch Umschaltung
- Auto – On / Off, Automatisches Ausschalten, Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
- Batterie CR2031
- Datenausgang
- Material Rostfreier Stahl
- Optional Zubehör für Datenausgang
- im Lieferumfang enthalten Herstellerprüfzertifikat, vergleichbar mit DKD Deutschland



NC-Werkzeuge
Reinhold Kwauka
Buchrainweg 69
63069 Offenbach
www.nc-werkzeuge.de
nc-werkzeuge@t-online.de

Tel. 069 84849064
Fax 069 83833707