


Produktdatenblatt 1147-200A



Bestellnummer	Messbereich	Fehlergrenze	L
1147-200A	0 – 200 mm	± 0,03 mm	287,0 mm

- Messbereich 0 – 200 mm
- Ziffernschrittwert 0,01 mm
- Funktion ON / OFF, ZERO (Nullsetzen), mm / Inch Umschaltung
- Auto – On / Off, Automatisches Ausschalten, Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
- Batterie CR2031
- Datenausgang
- Material Rostfreier Stahl
- Optional Zubehör für Datenausgang, Zusatzmessbrücke für Tiefenmessschieber (Best.-Nr.: 6141-xxx)
- im Lieferumfang enthalten Herstellerprüfzertifikat, vergleichbar mit DKD Deutschland



NC-Werkzeuge
Reinhold Kwauka
Buchrainweg 69
63069 Offenbach
www.nc-werkzeuge.de
nc-werkzeuge@t-online.de

Tel. 069 84849064
Fax 069 83833707