


Produktdatenblatt 3108 – 75A



Bestellnummer	Messbereich	Fehlergrenze	L	a	b	c
3108-75A	50 – 75 mm	$\pm 3 \mu$	84,5 mm	8,0 mm	44,5 mm	3

- **Messbereich 50 – 75 mm**
- **Zifferschrittwert 0,001**
- **Schutzart IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt**
- **Funktionen: ON / OFF, SET Voreinstellung, ABS / INC Absolut / Inkremental, mm / inch Umschaltung**
- **Ohne Datenausgang**
- **Batterie LR44, Auto-ON / OFF, Automatisches Ausschalten**
- **Messflächen hartmetallbestückt**
- **Mit Ratsche**
- **Inklusive balligem Messaufsatz**
- **inklusive Einstellmaße (außer Messbereich 0 - 25 mm)**
- **mit Herstellerzertifikat, vergleichbar DKD Deutschland**



NC-Werkzeuge
Reinhold Kwauka
Buchrainweg 69
63069 Offenbach
www.nc-werkzeuge.de
nc-werkzeuge@t-online.de

Tel. 069 84849064
Fax 069 83833707