



Best.-Nr.	Messbereich	Messnadeln
3540-50	0-50 mm	2 Stck.

- Messbereich 0 - 50 mm
- Ziffernschrittweite 0,001 mm
- Fehlergrenze der Einbaumessschraube $\pm 3 \mu\text{m}$
- Fehlergrenze der Messnadel $\pm(2+L/75) \mu\text{m}$, L=Messbereich in mm
- Funktionen =ON / OFF, Set Voreinstellung, mm / inch Umschaltung, ABS / INC Absolut / Inkremental
- IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt
- Datenausgang
- Batterie SR44 oder LR44, Automatisches Ausschalten
- Messnadeln mit ebener Messfläche
- Mit Ratsche
- Optional Zubehör für Datenausgang